

**Al Dirigente Scolastico
dell'I.C. Crosia Mirto**

OGGETTO: segnalazioni relative al Plesso della scuola Primaria di Via dell'Arte.

La sottoscritta Napolitano Stefania in qualità di Responsabile di Plesso della scuola Primaria di Via dell'Arte segnala alla S.V. che:

le cassette contenenti gli idranti sporgono nei corridoi con degli spigoli "vivi", che potrebbero essere pericolosi per gli alunni; non in tutte le classi le luci di emergenza risultano attive; le porte delle classi 3A, 4A, 3B, 4B e quella del bagno delle bambine al primo piano potrebbero rappresentare un ostacolo al regolare flusso degli alunni nel corridoio, in caso di una evacuazione d'emergenza, quando vengono aperte; la porta anteriore laterale d'emergenza, utilizzata per accedere alla classe 1A, presenta un gradino che potrebbe essere pericoloso in caso di una evacuazione d'emergenza; l'entrata posteriore su Largo Iannelli, utilizzata quest'anno per far entrare ed uscire cinque classi della Primaria al primo piano, presenta un cortile con solo della ghiaia e l'accesso nell'edificio avviene tramite delle scale d'emergenza che non presentano una copertura, che in caso di pioggia potrebbero essere pericolose; nell'atrio del primo piano servirebbe una presa elettrica; nella classe 1A (t.n.) a piano terra: risulta presente un'infiltrazione d'acqua nel soffitto in corrispondenza del bagno del primo piano e ci sono muri con scritte/scarabocchi; nella classe 2A (t.n.) a piano terra ci sono muri con scritte/scarabocchi; nella classe 3A (t.n.) al primo piano andrebbe canalizzato il filo elettrico del monitor; nella classe 4A (t.n.) al primo piano: il muro dove è stata tolta la LIM presenta fori ed un colore diverso dal resto dell'aula ed andrebbe canalizzato il filo elettrico del monitor; nella classe 5A (t.n.) al primo piano: il muro dove è stata tolta la LIM presenta fori ed un colore diverso dai muri del resto dell'aula; nella classe 1B (t.p.) al primo piano andrebbe tolta la cassetta che conteneva il computer della LIM o almeno si potrebbero togliere i fili che ne fuoriescono e canalizzare il filo elettrico del monitor; nella classe 2B (t.p.) al primo piano: è presente una macchia nel soffitto, lasciata dall'infiltrazione d'acqua avvenuta l'anno scorso, ed andrebbe canalizzato il filo elettrico del monitor; nella classe 3B (t.p.) al primo piano andrebbe canalizzato il filo elettrico del monitor o almeno andrebbe sostituita la ciabatta con una multipresa; nella classe 4B (t.p.) al primo piano è presente una macchia nel soffitto, da cui cade polvere d'intonaco, lasciata dall'infiltrazione d'acqua avvenuta l'anno scorso, andrebbe canalizzato il filo elettrico del monitor ed il muro dove è stata tolta la LIM presenta fori ed un colore diverso dai muri del resto dell'aula; nel bagno dei maschi al primo piano è presente una macchia nel soffitto, lasciata dall'infiltrazione d'acqua avvenuta l'anno scorso.

Mirto, 17/09/2022

In fede

l'ins. Stefania Napolitano

**Al Dirigente Scolastico
dell'I.C. Crosia Mirto**

OGGETTO: integrazione delle segnalazioni presentate in data 17/09/2022 relative al Plesso della scuola Primaria di Via dell'Arte.

La sottoscritta Napolitano Stefania, in qualità di Responsabile di Plesso della scuola Primaria di Via dell'Arte, intende integrare le segnalazioni già presentate in data 17/09/2022 alla S.V.,

in quanto oltre agli interventi indicati precedentemente, sarebbe necessario, per motivi di sicurezza, fornire le scale esterne ed interne dell'edificio di strisce antiscivolo e fa presente che l'infiltrazione d'acqua presente nel soffitto della classe 1A a piano terra è peggiorata, in quanto oggi ha iniziato anche a gocciolare.

Mirto, 19/09/2022

In fede

l'ins. Stefania Napolitano