

Al Dirigente Scolastico
I.C. CROSIA-MIRTO (CS)

OGGETTO: Relazione interventi di manutenzione ordinari e straordinari
plesso Scuola dell'Infanzia- Sottoferrovia-.

La sottoscritta, Santoro Giovanna, responsabile di plesso nella scuola dell'infanzia Sottoferrovia, con la presente relazione, comunica alla S.V. Ill.ma che allo stato attuale l'edificio necessita dei seguenti interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione su aree e ambienti che vengono maggiormente utilizzate durante le attività didattiche e che non solo manifestano delle criticità, ma in alcuni casi pregiudicano alle norme sulla sicurezza dei bambini e del personale tutto, nonché al decoro e funzionalità dello stesso plesso.

- Per quanto attiene ai servizi igienici, si richiede una manutenzione e revisione degli accessori dei bagni, all'impianto idrico e funzionalità degli accessori stessi per evitare inutili perdite di acqua, verifica delle rubinetterie e vaschette di scarico.
La porta soffietto divisoria va revisionata perché non scorre più agilmente.
- I maniglioni antipanico delle porte di sicurezza necessitano di un intervento di verifica ed eventuale sostituzione.
- Revisione altezza tombini area giochi. (ved. Foto allegata)
- Verificare comparsa crepe sulla parete degli ambienti del plesso.
- Vialetto interno: accesso pedonale pavimentazione deformata. (ved. foto allegata)
- Tubi per perforazioni saggi statici: da verificare sicurezza per estremità sporgenti nell'area giochi esterno. (ved. Foto allegata)
- Cassonetto serranda finestra aula sez. B, presenta cenni di cedimento. (ved. foto allegata)
- Ripristino parte battiscopa pavimento. (ved. foto allegata)

Mirto

Allegati n. 7 Foto.

La Responsabile di Plesso














