

Via Istituto  
dell'Arte

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO  
MIRTO CROSIA

OGGETTO: ELENCO INTERVENTI DI MANUTENZIONE

- ❖ L'attuale allocazione della cassetta della Pompa Idrica, nell'atrio delle sezioni "A" e "B", costituisce un pericolo per l'incolumità dei bambini.
- ❖ Ripristino del CAMPANELLO posto nell'atrio delle sezioni "A" e "B", per chiamata Collaboratori scolastici.
- ❖ Si evidenzia che le uscite di Emergenza site nell'atrio delle sezioni "C" e "D" necessitano di interventi di manutenzione in quanto in una:
  - a) è presente un gradino che costituisce ostacolo per una normale uscita di emergenza
  - b) nella seconda va controllato il maniglione di apertura della porta di sicurezza, la stessa risulta essere sollevata rispetto al pavimento, consentendo aria fredda durante l'inverno e l'ingresso di animali.
- ~~❖ Allocazione di apposite prese elettriche per le n. 2 LIM~~
- ❖ Revisione delle vaschette di scarico di tutti i servizi igienici
- ❖ Controllo della rubinetteria / Rendere più efficienti i flussi dell'acqua (calda/fredda)
- ❖ Pulizia dell'intera area cortile da erbacce e detriti

MIRTO CROSIA  
28/06/2024

LA RESPONSABILE  
LUCREZIA CAMPANA

